

Heckrotor Gestänge Führung - n.mehr lieferb.(ersetzt 0412-316)



Artikelnummer: 0412-142

Heckrotor Gestänge Führung - n.mehr lieferb.(ersetzt 0412-316)

Hersteller: Hirobo-Sirocco-Quest-TMRF

Heckrotor Gestänge Führung - nicht mehr lieferbar
(ersetzt d. 0412-316)

**Preis: 7,12 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Montag, 06. November 2017